



ZN.K.5183.65.2023.KE

Koszalin, dnia 12 września 2023r.

**Parafia Rzymskokatolicka
pw. MB Różańcowej w Siemczynie
Siemczyno 68 78-550 Czaplinek**

Dotyczy: wydania zaleceń konserwatorskich dla planowanego remontu kościoła filialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzepowie gm. Czaplinek

W nawiązaniu do wniosku z dnia 24 lipca 2023r. (data wpływu 2023-07-26) w sprawie wydania zaleceń konserwatorskich dla kościoła filialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzepowie Kierownik Delegatury w Koszalinie WUOZ w Szczecinie działając z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie na podstawie art.27 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami informuje, że:

1. wpisany do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego pod nr A-650 decyzja z dnia 07 lipca 2010r. kościół filialny w Rzepowie wymaga przeprowadzenia kompleksowych prac konserwatorsko-budowlanych, które wymagają opracowania programu prac konserwatorskich i projektu budowlanego, uwzględniającego wyniki badań konserwatorskich, opracowanych przez dyplomowanego konserwatora zabytków i inżyniera budowlanego o stosownych uprawnieniach;
2. nasilone żerowanie drewnojadów wymaga pilnej interwencji – wskazane przeprowadzenie zabiegu fumigacji dla całego kościoła wraz z wyposażeniem;
3. zaleca remont więźby dachowej i przywrócenie pokrycia połaci dachowych karpiówką, wymianę orynnowania na tytan-cynk;
4. zaleca odtworzenie wentylacji mechanicznej i konserwację oryginalnych kratki wentylacyjnych;
5. zaleca przeprowadzenie badań konserwatorskich dla elewacji kościoła i wnętrza na obecność polichromii oraz opracowanie programu prac konserwatorskich dla ceglanych elewacji nawy, prezbiterium i wieży, ceglanych gzymsów, fryzów, ościeży okien i drzwi, wnętrza i stolarki okiennej i drzwiowej;
6. zaleca remont posadzki w nawie i prezbiterium kościoła (usunięcie przemalowań z cegły i ceramicznych płytek posadzkowych) oraz wymianę posadzki z polbruku na zaprawie cementowej w kruchcie kościoła (powoduje uszkodzenie dolnych części ścian kruchty) w oparciu o program prac konserwatorskich;
7. wskazane jest opracowanie programu prac konserwatorskich dla oryginalnej stolarki drzwiowej i okiennej oraz dla empory organowej i neogotyckiej ścianki wydzielającej zakrystię;
8. szklenie nadświetli drzwiowych i kwater okiennych szkłem ornamentowym jest wtórne – wskazane przywrócenie oryginalnego szklenia na podstawie materiałów ikonograficznych;

9. wskazane jest przeprowadzenie prac konserwatorskich przy belkowym stropie i opracowanie kolorystyki (ewentualne przywrócenie mazerowania w oparciu o program prac konserwatorskich);
10. zaleca ustalenie i wyeliminowanie przyczyn zawilgocenia ścian kościoła i prawidłowe odprowadzenie wód opadowych poza fundamenty kościoła.

Jednocześnie ZWKZ w Szczecinie przypomina, że na prowadzenie badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków należy uzyskać pozwolenie wkz przed przystąpieniem do tych badań (art.36 ust.1 pkt 3 cyt. wyżej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Z up. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
Kierownik Delegatury w Koszalinie


mgr Doroła Raczkowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a