

21.0 Część graficzna



Fot. 1 Elewacja południowa



Fot. 2 Elewacja wschodnia



Fot. 3 Elewacja zachodnia



Fot. 4 Elewacja północna i zachodnia

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie



Fot. 5 Schody prowadzące z drogi gminnej na teren działki kościelnej



Fot. 6 Elewacja płd. - drzwi wejściowe



Fot. 7 Elewacja płd. - sposób montażu okna



Fot. 8 Strefa przyziemie

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie



Fot. 9 Elewacja płd. - okno zachodnie



Fot. 10 Narożnik okna – ślad po opasce okiennej, cementowe zaprawy klejowe użyte do mocowania okna



Fot. 11 Elewacja zach. – zniszczenia tynków



Fot. 12 Elewacja zach. – zniszczenia tynków
STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie



Fot. 13 Elewacja pld. – fragment ściany



Fot. 14 – Elewacja zach. – fragment szkieletowego szczytu



Fot. 15 – Skorodowana podwalina ściany szkieletowej



Fot. 16 Elewacja zach. – narożnik ptn.

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Dąbrowa Pomorska



Fot. 17 – Belka okapowa, skorodowane pokrycie dachowe



Fot. 18 Belka okapowa




Fot. 19 Wnętrze nawy w kierunku wschodnim



Fot. 20 Wnętrze nawy w kierunku zachodnim

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie



Fot. 21 Wnętrze pod emporą zachodnią



Fot. 22 Skorodowany tynk wewnątrz nawy



Fot. 23 Podniebienie stropu



Fot.. 24 Szkieletowa ściana szczytu wschodniego

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie



Fot. 25 Poddasze w kierunku wschodnim



Fot. 26 Poddasze w kierunku wschodnim



Fot. 27 Poddasze – ścianka stolcowa



Fot. 28 Skorodowana końcówka krokwi

STAROSTA DRAI
Pl. E. Orzeszkowej 6
78-500 Drawsko Pomorskie